







Category 6A Keystone Jack RJ45, Shielded P/N: KEJ-C6A-S-10G
 Category 6A Keystone modul RJ45, tieneny P/N: KEJ-C6A-S-10G
 Kategória 6A Keystone Jack RJ45, árnyékolt P/N: KEJ-C6A-S-10G
 Categoria 6A Jack Keystone RJ45, blindado P/N: KEJ-C6A-S-10G

Installation Manual - Návod na inštaláciu - Szerelési útmutató - Instrucciones de Instalación

	<p>Strip the cable for minimum 75mm, pull the foil or braided shield back over the jacket and wrap the drain wire around the shield.</p> <p>NOTES: IDC is suitable for 22-26 AWG wires.</p>	<p>Odstrániť min. 75mm plášťa inštalačného kábla. Tieniace opletenie kábla resp. príložný drôt kábla navinúť dozadu na plášť kábla.</p> <p>Poznámka: IDC kontakty sú vhodné pre vodiče 22 - 26 AWG.</p>	<p>Vágj le a kábel köpenyéből kb. 75mm-t. Hajtsd a fóliát vagy a harisnya árnyékolást vissza a köpenyre és tekerd az ónozott réz huzalt a kábel köpenyére.</p> <p>Megjegyzés: Az IDC érintkező 22-26 AWG huzalátmérőig használható.</p>	<p>Retire un mínimo de 75 mm. de cobertura del cable, repliegue la lámina o la malla sobre la vaina y enrosque el alambre de drenaje sobre el apantallado.</p> <p>NOTA: el IDC es apto para cables 22 - 26 AWG.</p>
	<p>Insert the wires into the cap through the holes.</p>	<p>Vložiť páry inštalačného kábla do konektorovacej vložky</p>	<p>Illesztse a kábelt az érpártartó betétbe.</p>	<p>Inserte los pares dentro del módulo a través de los orificios.</p>
	<p>Lay the wires to their correct positions based on the color code (T568A/T568B)</p>	<p>Uložiť jednotlivé žily párov do správnej pozície podľa farebného kódovania (T568A/T568B)</p>	<p>Helyezd az érpárat a színrendnek megfelelő pozícióba (T568A/T568B)</p>	<p>Disponga los pares en su posición correcta de acuerdo al esquema de colores (T568A/T568B)</p>
	<p>Cut the excess wires off. The tips of the wires should protrude no more than 0,5mm.</p>	<p>Odstrániť prečnievajúce žily párov. Konce žíl nesmú prečnievať viac ako 0,5 mm.</p>	<p>Vágd vissza a kilógó ereket csípőfogóval úgy, hogy a betét síkján ne lógnak túl több mint 0,5 mm-rel.</p>	<p>Corte el exceso de cables. No deberá quedar un excedente de más de 0,5 mm.</p>

	<p>Put the cap on the IDC tower. The arrows on the jack and the cap should face the same direction. Put the cap into the position.</p>	<p>Vložit konektorovacia vložku do tela modulu tak, aby šipky na vložke aj na module v rovnakom smere.</p>	<p>Helyezd a szerelt betétet a házba úgy, hogy jack és a betét ugyan abban az irányban álljon. Nyomd a betétet a megfelelő pozícióba.</p>	<p>Coloque el módulo sobre el bloque IDC. Las flechas en el jack y en el módulo deben estar orientadas en el mismo sentido. Coloque el capuchón en su posición.</p>
	<p>Close the jaw until it clicks into place.</p>	<p>Uzavriet' boky modulu až na doraz.</p>	<p>Nyomd rá a záró fedelet kattanásig.</p>	<p>Cierre las piezas del jack hasta que hagan click.</p>
	<p>The drain wire should wrapped around the cable to ensure 360° shielded. Push the shielding lug close to the jack.</p>	<p>Omotat' príložný drôt okolo plášťa kábla, čím sa zabezpečí 360° tienenie. Zatláčť tieniacu zarážku smerom ku káblu.</p>	<p>Az árnyékolás biztosításához tekerd az árnyékoló huzalt 360°-kal körbe a fülhöz. Told a lehető legközelebb a jack-hez.</p>	<p>El alambre de drenajea debe estar enrollado al cable para asegurar un apantallado de 360°. Empuje el vínculo a tierra hacia el cuerpo del jack.</p>
	<p>Fix the cable tie to the shielding lug.</p>	<p>Upevniť tieniacu zarážku plastovou sťahovacou páskou.</p>	<p>Rögzítsd a kábelt a fülhöz kábelerőgztítővel.</p>	<p>Asegure el vínculo a tierra mediante el precinto.</p>